ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ (ФГБОУ ВО ЧГМА МИНЗДРАВА РОССИИ)

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной организации профсоюза сотрудников и обучающихся ЧГМА
_____ Е. В. РОЗУМНАЯ
«29» декабря 2022г

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Читинской государственной медицинской академии
_____ Д.Н. ЗАЙЦЕВ
«_» декабря 2022г

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при выполнении плиточных работ

ИОТ - 40 -2022

Чита - 2022

1. Общие требования охраны труда

1.1. Облицовщик-плиточник выполняет работы по облицовке керамическими, стеклянными, асбоцементными и другими плитками.

1.2. К работе в качестве облицовщика-плиточника допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний к данной работе, прошедшие вводный и первичный инструктажи на рабочем месте, противопожарный инструктаж, обучение безопасным методам и приемам работ, стажировку и проверку знаний требований охраны труда.

1.3. В дальнейшем облицовщик-плиточник проходит повторный инструктаж по охране труда не реже 1 раза в 6 месяцев, очередную проверку знаний требований охраны труда – не реже 1 раза в 12 месяцев, периодический медосмотр – в соответствии с действующим законодательством.

1.4. Внеплановый инструктаж проводится при изменении технологического процесса или правил по охране труда, замене или модернизации производственного оборудования, приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней (для работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности - 30 календарных дней).

1.5. Работник обязан соблюдать действующие в организации Правила внутреннего трудового распорядка, график работы, режим труда и отдыха, знать и соблюдать требования настоящей инструкции.

1.6. В процессе работы на облицовщика-плиточника могут воздействовать следующие опасные и вредные факторы:

– работы на высоте;
– физические перегрузки;
– повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
– повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;
– пары растворителей, которые могут вызвать отравление;
– неисправный инструмент и приспособления;
– острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инструментов и оборудования.

1.7. Облицовщика-плиточника необходимо за счет работодателя обеспечить спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с действующими Нормами выдачи.

1.8. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела, разговоры и не отвлекать других, не допускать на рабочее место посторонних лиц, содержать рабочее место в чистоте и порядке.

1.9. Облицовщику-плиточнику необходимо знать и строго соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии.

1.10. При передвижении по лестничным маршам работники должны:

- держаться за перила;
- не переступать и не перепрыгивать через несколько ступеней лестницы;

- не перевешиваться через перила;
- не кататься на перилах;
- не переносить предметы, держа их перед собой, загораживая путь передвижения.

1.11. Запрещено приступать к выполнению работ в состоянии алкогольного, наркотического и иного другого вида токсического опьянения, в болезненном и утомленном состоянии.

1.12. Облицовщик-плиточник обязан:

– выполнять только ту работу, которая ему поручена руководителем работ;
– использовать леса и подмости после их испытания и проверки;
– выполнять требования предупредительных знаков;
– содержать рабочее место в чистоте;
– курить только в отведенном для этой цели месте.

1.13. Немедленно сообщать своему непосредственному руководителю о каждом несчастном случае, произошедшем на производстве, о признаках профессионального заболевания, о внезапном ухудшении самочувствия, обо всех ситуациях, которые создают угрозу жизни и здоровью людей, а также могут повлечь за собой нарушение состояния нормальных условий труда.

1.14. Работник несет ответственность за нарушение требований охраны труда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Убедиться в исправности спецодежды и других СИЗ, надеть их. В карманах запрещено держать острые, колющие предметы. Рукава должны быть застегнуты, должны отсутствовать свисающие элементы одежды.

2.2. Запрещено приступать к работам в болезненном или утомленном состоянии.

2.3. Получить у непосредственного руководителя задание и инструктаж по охране труда.

2.4. Осмотреть и подготовить рабочее место, освободить проходы.

2.5. Проверить освещенность рабочего места.

2.6. Проверить исправность лесов, подмостей, инструмента, наличие ограждений опасных зон.

2.7. Проверить надежность закрепления облицовываемой конструкции.

2.8. В помещении отключить отрытые действующие электропроводки.

2.9. Проверить наличие и исправность противопожарных средств, аптечки.

2.10. При обнаружении каких-либо недостатков известить непосредственного руководителя и принять меры к их устранению.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Насечку бетонных или гладких кирпичных поверхностей осуществлять с обязательным использованием защитных очков с небьющимися стеклами и рукавиц.

3.2. Операции по подколке, надрезке и сверлению плиток выполнять только исправными инструментами и приспособлениями.

3.3. Доставку материалов, раствора и мастик на рабочие места осуществлять в инвентарной таре.

3.4. Производить доводку мастик, содержащих летучие растворители до требуемой вязкости только в специальных вентилируемых помещениях и вдали от открытого огня.

3.5. Хранить мастику в таре с плотно закрывающимися крышками.

3.6. Облицовщику-плиточнику ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– работать при неисправном или недостаточном освещении;
– не проходить и не находиться под поднятым грузом;
– работать без спецодежды и индивидуальных средств защиты;
– использовать для подмащивания посторонние предметы;
– работать неисправным инструментом;
– курить на рабочем месте;
– работать с приставных лестниц;
– подклинивать стойки лесов и подмостей обрезками досок, кирпичами и другими нештатными материалами и приспособлениями;
– пользоваться открытым огнем при осмотре тары из под мастик.

3.7. Выполнять только ту работу, которая поручена непосредственным руководителем и при условии, что известны безопасные способы ее выполнения.

3.8. При передвижении по территории, производственным и вспомогательным помещениям при выполнении своих должностных обязанностей соблюдать правила движения, установленные соответствующими знаками и указателями.

3.9. При появлении на территории транспорта, необходимо быть внимательным к сигналам подаваемым водителями движущегося транспорта и выполнять их, не находиться на пути движущегося транспорта и отойти на безопасное расстояние.

3.10. Работник обязан пользоваться установленными проходами и переходами.

3.11. Запрещено касаться находящихся в движении частей механизмов, электрических проводов, кабелей, наступать на лежащие на полу электропровода.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. Аварийная обстановка может возникнуть вследствие:

– превышения допустимой нагрузки на леса;
– нарушения правил хранения мастик, содержащих летучие растворители;
– потери устойчивости лесов;
– поражения электрическим током;
– воспламенения паров растворителей.

4.2. При несчастном случае немедленно освободить пострадавшего от действия травмирующего фактора, соблюдая при этом собственную безопасность, оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи

по телефону 103. По возможности сохранить обстановку, при которой произошел несчастный случай, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих, для проведения расследования причин возникновения несчастного случая, или зафиксировать на фото или видео. Сообщить руководству.

4.3. В случае ухудшения самочувствия, появления рези в глазах, резком ухудшении видимости, невозможности сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появлении боли в пальцах и кистях рук, усилении сердцебиения немедленно покинуть рабочее место, сообщить о произошедшем руководству и обратиться в медицинское учреждение.

4.4. При обнаружении признаков возгорания или пожара принять меры к ликвидации пожара с помощью имеющихся первичных средств пожаротушения, поставить в известность руководство. При необходимости вызвать пожарную бригаду по телефону 101.

4.5. В условиях задымления и наличия огня в помещении передвигаться вдоль стен, согнувшись или ползком; для облегчения дыхания рот и нос прикрыть платком (тканью), смоченной водой; через пламя передвигаться, накрывшись с головой верхней одеждой или покрывалом, по возможности облиться водой, загоревшуюся одежду сорвать или погасить, а при охвате огнем большей части одежды плотно закатать работника в ткань (кошму), но не накрывать с головой.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Привести в порядок рабочее место, очистить инструмент и сдать его.

5.2. Убрать с лесов и подмостей оставшийся материал.

5.3. Отключить от сети применявшийся электрифицированный инструмент.

5.4. Снять, осмотреть, привести в порядок и убрать в отведенное место спецодежду, обувь и другие средства защиты. При необходимости сдать в стирку и/или ремонт.

5.5. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом.

5.6. Сообщить непосредственному руководителю работ о замеченных во время работы недостатках и о принятых мерах.

Разработал:
специалист по охране труда _____ Старикова Е. А.